

## Neubau Landwirtschaftsschule Puch

### Baugrube

### Bildergalerie



Blick zur Kirche  
im Vordergrund: nicht unterkellertes Bereich  
im Hintergrund: unterkellertes Bereich mit rechts zu  
sehendem Verbau (Baumschutzmaßnahme)



Blick auf die Abt-Thoma-Straße in nordwestlicher  
Richtung (rechts: Teilunterkellerung mit  
Folienabdeckung zum Schutz der Böschungen)



Blick nach Nordosten  
im Vordergrund: nicht unterkellertes Bereich  
im Hintergrund: unterkellertes Bereich



Teilunterkellertes Bereich mit rot markierter Aufzugsunterfahrt (rechter, oberer Bildrand)



Vorbereitung zum Betonieren der Bodenplatte