# Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

| Stammdaten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gen.-Behörde** | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 179 | Landratsamt Fürstenfeldbruck | | 24-1-1722.1 |
| **Überw.-Behörde** | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 179 | Landratsamt Fürstenfeldbruck | | 24-1-1722.1 |
| **Betreiber** | [Name] | Galvano Weis GmbH & Co. KG | | | |
| **Standort** | [Bezeichnung] | | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Untere Au 3 | | 82275 | Emmering |
| | **EMAS** [J/N] | N | **ISO 14001 ff (+)** [J/N] | J | |
| **Anlage** | [Bez.] | Galvanik | | | |
| | [4.BImSchV][2], [IE-RL][2] | 3.10.1 G/E | | | 2.6 |

| Überwachung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grund** (ggf. Anm.) | **Regelüberwachung** [J/N] | J | **Turnus** [Monate] | 12 | | |
| | **Anlassüberwachung** [J/N] | N | **Art des Anlasses:** | Entfällt | | |
| **Termin** (ggf. Anm.) | **Datum** [tt.mm.jj] | 18.12.2023 | **angekündigt** [J/N] | J | | |
| **Prüfumfang** | **umfassend** [J/N] | J | | | | |
| §§ 52 und 52a BImSchG | **Schwerpunkte** [J/N] | N | | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | | J | | | | |
| **Prüfgrundlage** (ggf. Anm.) | **Bescheid(e), Anzeige(n)** [J/N] | J | | | | |
| | **Anforderungsliste** [J/N] | N | | | | |
| | **Schwerpunktprogramm** [J/N] | N | | | | |
| **Ergebnis** | **Mängel** [J/N] | N | **Anordnung** [J/N] | N | **Stilllegung** [J/N] | N |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mangel** | **Maßnahme** | **gesetzter Termin** | **Behebung / Überprüfung erfolgt ...** | |
| | | | **durch (Organisation)** | **am** |
| **Keiner** | **Keine** | **Entfällt** | **Enfällt** | **Entfällt** |

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL