

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	179	Landratsamt Fürstenfeldbruck	24-1-1722.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	179	Landratsamt Fürstenfeldbruck	24-1-1722.1
Betreiber	[Name]	Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Oberweikertshofen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ziegeleistraße 13	82282	Egenhofen
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Ziegelei		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1 G/E		3.5

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	Entfällt	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.11.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	N			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Keiner	Keine	Entfällt	Entfällt	Entfällt

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL